

114. 1610. 2. 2012



*Podpis
28.12.12*


WIVA

02.01.2013

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WBZK.I.431.2.12.2012.MK

Bydgoszcz, 27 grudnia 2012 r.



**Pani
Bogumiła Mikołajczak
Kujawsko – Pomorski
Wojewódzki Lekarz
Weterynarii**

Rejestracja pisma WIW



SPRAWOZDANIE

z kontroli w trybie uproszczonym
przeprowadzonej w dniu 12 grudnia 2012 r.

w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy

Na podstawie art.16 ust. 2 oraz art. 51 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 i art. 51 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206 z późn. zm.) w dniu 12 grudnia 2012 r. została przeprowadzona przez Panią Martę Konkol – Inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kontrola w trybie uproszczonym w zakresie funkcjonowania systemu monitorowania pracy i lokalizacji pojazdów służbowych Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Zespołu ds. Administracji p. Mirosława Kwiatkowskiego oraz pracownika merytorycznego p. Witolda Krusińskiego.

W trakcie prowadzenia kontroli ustalono stan faktyczny:

Podmiot kontrolowany dysponuje należycie prowadzoną dokumentacją w zakresie systemu monitorowania pracy i lokalizacji pojazdów służbowych Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy. Użytkownicy pojazdów włączonych do systemu otrzymali stosowne przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń oraz zapoznali się z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 180 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lipca 2012 r.

Zainstalowana w placówce aplikacja GPS Monitor funkcjonuje bez zastrzeżeń. W trakcie wyjazdów służbowych stwierdza się widoczność 4 pojazdów systemu na mapach aplikacji zarówno w placówce kontrolowanej jak i z pozycji administratora aplikacji. Pozostałe 2 pojazdy z uwagi na zainstalowane w zamontowanych urządzeniach nowe oprogramowanie oraz konieczność przeprowadzenia jego konfiguracji nie są widoczne w systemie.

Aktywność urządzeń systemu określona w §7 pkt. 7 Regulaminu administrowania i użytkowania systemu monitorowania pracy i lokalizacji pojazdów służbowych Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i niektórych inspekcji zespolonych wpływa negatywnie na stan akumulatorów pojazdów służbowych przyczyniając się w znacznym stopniu do ich rozładowywania. Fakt ten wyklucza możliwość eksploatacji pojazdu czyniąc go niezdolnym do pracy. Celem skorygowania negatywnego wpływu urządzeń na funkcjonowanie pojazdów systemu użytkownicy wyłączają urządzenia przed każdorazową przerwą w eksploatacji pojazdu trwającą dłużej niż 2 dni.

Zalecenia:

Administrator systemu dokona:

1. aktualizacji aplikacji GPS Monitor oraz oprogramowania zainstalowanego w urządzeniach systemu wraz z pakietem map,
2. zmiany zapisu w §7 pkt. 7 Regulaminu administrowania i użytkowania systemu monitorowania pracy i lokalizacji pojazdów służbowych Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i niektórych inspekcji zespolonych stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 180 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lipca 2012 r. w sprawie wdrożenia i zasad użytkowania systemu monitorowania pracy i lokalizacji pojazdów służbowych Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i niektórych inspekcji zespolonych.

Pouczenie: zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

w z. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

Zbigniew Ostrowski
Wicewojewoda